


樋遣川幼稚園及び大越幼稚園園舎耐震補強工事 工事写真

(2)地震、津波等の災害に備えるための整備

撮影箇所	樋遣川幼稚園	大越幼稚園
外部 全景		
内部 補強工事	<p>鉛直ブレース補強</p> 	<p>屋根面ブレース補強</p> 
内部 補強工事	<p>方杖補強</p> 	<p>大梁継手部のボルト締付確認</p> 
内部 補強工事	<p>天井材落下防止の補強金具追加</p> 	<p>天井材落下防止の補強金具追加</p> 