

15 公害

1 公害苦情受付件数の推移

各年度

	総 数	大気汚染	水質汚濁	騒 音	振 動	土壌汚染	悪 臭	そ の 他
R2	79	44	6	17	2	0	10	0
R3	59	15	4	23	1	0	16	0
R4	59	21	7	16	0	0	15	0
R5	56	20	5	12	4	0	15	0
R6	69	20	3	24	8	0	14	0

資料：環境政策課

2 大気中の浮遊粒子状物質の推移

各年度

	R1	R2	R3	R4	R5
平均値	0.017	0.017	0.016	0.017	0.018

単位 = mg/m³

資料：埼玉県環境部「大気汚染常時監視測定結果報告書」

3 大気中の窒素酸化物の推移

各年度

	R1	R2	R3	R4	R5
平均値	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010

単位 = ppm

資料：埼玉県環境部「大気汚染常時監視測定結果報告書」

4 光化学スモッグ注意報等の発令件数の推移

各年度

	R2	R3	R4	R5	R6
予 報	2	1	10	8	13
注 意 報	4	0	3	7	2
警 報	0	0	0	0	0

※県北東部

資料：埼玉県環境部「大気汚染常時監視測定結果報告書」

5 光化学オキシダントの推移

各年度

	R1	R2	R3	R4	R5
昼間の 1時間値の 年平均値	0.037	0.030	0.032	0.031	0.031

単位 = ppm

資料：埼玉県環境部「大気汚染常時監視測定結果報告書」

※昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

6 地盤沈下の状況

基 標 番 号	所 在 地		調 査 開 始 年 月 日	変 動 量 (mm)		R7.1.1 の真高 (T.P) m
	町 (字) 名	目 標		R6.1.1 ~R7.1.1	調 査 開 始 年 从 ち	
加 須 地 域						
48-32	平永735	常泉院	S49. 1. 1	△ 1.3	△ 358.1	13.5726
48-34	不動岡2-9-18	総願寺	〃	△ 2.5	△ 740.2	14.1529
48-37	諏訪1丁目10	加須市諏訪公園	〃	△ 4.7	△ 824.4	13.2748
48-39	大室174-1	水深小学童	〃	0.4	△ 523.6	11.1739
48-40	花崎2-16-1	花崎公会堂	〃	△ 0.1	△ 394.2	10.7406
48-41	北小浜70	昭和中学校	S54. 1. 1	△ 2.4	△ 729.3	12.5783
48-42	南篠崎942	普門寺	S49. 1. 1	△ 2.3	△ 663.7	10.6845
48-43	南大桑1815	鹿島神社	〃	△ 3.8	△ 814.1	10.1236
49-12	下樋遣川427	樋遣川小学校	S50. 1. 1	△ 1.0	△ 606.3	11.6092
54-10	大越1984	徳性寺	S55. 1. 1	△ 4.9	△ 598.4	13.8899
08-01	大越2115	大越小学校	H10. 1. 1	△ 4.4	△ 166.8	13.1480
住 公 6	上樋遣川7066	八坂神社	S55. 1. 1	△ 5.1	△ 666.3	13.3171
57-03	北小浜867-1	三俣幼稚園	S58. 1. 1	△ 1.9	△ 389.8	11.6405
57-04	上三俣1765地先	グリーンファーム加須	〃	△ 2.0	△ 331.7	11.8071
2, 540	下樋遣川1189-8	庚甲橋	〃	△ 6.2	△ 498.9	12.4787
騎 西 地 域						
48-30	上崎1890	龍興寺	S49. 1. 1	1.8	△ 204.8	14.2681
2, 512	中種足1032地先	中種足3区バス停	〃	2.7	△ 389.6	13.4554
03-01	中種足1230	騎西地下水位観測所	H4. 1. 1	1.9	△ 141.1	13.5406
北 川 辺 地 域						
54-01	柏戸261	日枝神社・下柏戸集会所	S55. 1. 1	△ 6.4	△ 439.9	13.0383
54-02	駒場14-1地先	大六天神社	〃	△ 7.7	△ 662.9	15.0597
54-03	麦倉1481-1	北川辺総合支所	〃	△ 3.6	△ 631.0	12.5156
54-04	麦倉2551	八坂神社	〃	△ 4.4	△ 716.9	13.1559
54-05	飯積1317	正音寺	〃	△ 8.4	△ 832.0	13.5747
54-06	麦倉1189	北川辺西小学校	S62. 1. 1	△ 7.8	△ 396.8	14.0772
北 1	向古河642地先	飯積用水路際	H4. 1. 1	△ 6.1	△ 271.4	12.8242
仮北 2	向古河99地先	松の木橋	H6. 1. 1	△ 5.8	△ 338.2	13.0283
北 3	伊賀袋743-1	北川辺領土地改良区	H11. 1. 1	△ 8.1	△ 304.8	13.5298
仮北 5	栄1450-1地先	栄新橋	H16. 1. 1	△ 2.1	△ 150.9	13.3988
北 6	麦倉3452-1地先	思案橋南	S55. 1. 1	△ 2.2	△ 604.9	13.2566
北 7	柳生236-2地先	八幡宮	H22. 1. 1	△ 1.5	△ 98.1	12.8591
北 8	柏戸717地先	八幡社	S55. 1. 1	△ 5.9	△ 465.1	13.4802
仮北 9	柳生2086-2地先	飯積用水路際	H23. 1. 1	△ 7.3	△ 99.5	13.6012
北 10	柳生1721-6地先	町営水道取水ポンプ場	H8. 1. 1	△ 7.0	△ 185.4	13.8380
62-01	本郷1011地先	大和橋脇	S63. 1. 1	△ 8.5	△ 639.3	12.2285
01-01	陽光台二丁目883-75	北川辺観測所	H3. 1. 1	△ 7.0	△ 351.1	13.0222

基 標 番 号	所 在 地		調 査 開 始 年 月 日	変 動 量 (mm)		R7.1.1 の真高 (T.P) m
	町 (字) 名	目 標		R6.1.1 ~R7.1.1	調 査 開 始 年 从 ち	
大 利 根 地 域						
49-13	北平野366	稻荷神社	S50. 1. 1	△ 6.5	△ 1282.3	12.5277
49-14	北大桑1150-4地先	熊野三神社	〃	△ 1.9	△ 871.5	12.0704
49-15	北下新井461	若宮八幡宮神社	〃	△ 7.3	△ 1094.3	11.2950
49-25	旗井3-9-6地先	大 利 根 ハ イ ツ 公 園	H10. 1. 1	△ 5.2	△ 227.7	9.6570
54-07	旗井807	大 利 根 東 小 学 校	H15. 1. 1	△ 6.1	△ 178.6	10.4430
54-08	砂原447-1	鷲神社	S55. 1. 1	△ 7.5	△ 969.4	10.3732
54-09	細間699	原道小学校	H3. 1. 1	△ 6.3	△ 329.4	11.5880
仮30-01	新川通791地先	堤根堀排水路	H31. 1. 1	△ 8.6	△ 19.0	10.2819
住 公 5	細間110	細間集会所	S55. 1. 1	△ 6.6	△ 749.1	15.6666
55-40	生出313	豊野小学校	H4. 1. 1	△ 3.7	△ 262.3	12.4466
加須PBM1	新利根1-4	大 利 根 西 部 公 園	S57. 1. 1	△ 6.3	△ 676.1	14.9173
2, 025	旗井2028-7	利根川上流河川事務所	S50. 1. 1	△ 8.5	△ 1453.3	13.3668

資料：埼玉県環境部「地盤沈下調査報告書」